



Restaurering av jordkjeller søndre Bøenseter

2018



Mye råte i både vegger og gulv

Det ble gravd ut for ny åpning på baksiden av kjelleren






Mer sten og nye bunnstokker

- Hele kjelleren ble hevet og flere lag med sten ble tørrmurt
- 7 nye bunnstokker ble skiftet ut
- 3 nye bærestokker til gulv
- Oppbygging av nytt inngangsparti
- Ny mur ved inngangsparti

Ny inngang



Nytt flistak og dør





Tre lag med furu flis, never nederst på taket og kantet med ospeplank
Invendig tak, barket senvoksende granstokker, to lag med torv fra egen myr



Natursten mellom inne og utedør
Bygd opp med natursten foran og rundt inngangsparti
Sådd til med lokale vekster rundt inngangspartiet
Bygd opp hyller inne for enkel lagring av grønnsaker
